襄城县10月份隐患曝光典型案例

襄城县王洛镇谢庄加油站。位于襄城县王洛镇谢庄路口。典型案例：襄城县应急管理局接群众举报核查：1.经现场查看监控视频回放2026年5月29日15时50分35秒至51分26秒显示，加油工加油结束后，客户下车在加油机旁进行扫码支付，经现场询问加油站安全管理人员耿爱平称：当日加油工为宋甜甜。2.现场查看监控视频与举报视频一致，情况属实。3.现场核查时1号汽油加油机，未安装可燃气体声光报警装置。

依据中华人民共和国应急管理部令（第18号）《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条第一项及参照《应急管理行政处罚裁量权基准》序号3.A及中华人民共和国应急管理部令（第12号）《应急管理行政裁量权基准暂行规定》第十七条第四项的规定,给予该加油站警告，处人民币壹万伍仟元罚款，对主要负责人宋晓辉处人民币叁仟元罚款，对加油员宋甜甜处人民币贰仟元罚款的行政处罚。

襄城县应急管理局

2026年10月8日