

襄城县安全生产一案双罚案例

襄城县东方加油站。位于襄城县十里铺乡二十里铺村。

重大事故隐患：加油工向塑料桶中加注柴油，加注过程中未采取防静电释放措施。

